

	<b>ACTA DE VISITA DE OBRA DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL</b>	Nº DE VISITA	
		OFICIO DE VISITA	0178

VISITA DE SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA <input type="checkbox"/> ASESORIA <input type="checkbox"/> SOLICITUD DE INFORMACION <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: VISITA DE OBRA	
DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS	FECHA: 09/12/22 HORA: 2:00 PM
FUNCIONARIO(S) QUE ATIENDEN LA VISITA:	
FUNCIONARIO (S) DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL: LE GUSTAVO HUERTA MUÑOZ, LIC. ANNALY MEDINA.	

<b>OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA</b>
---

EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE VISITO LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE GONZALEZ ORTEGA, GUADALUPE VICTORIA (1RA ETAPA)";

DICHA VISITA SE NOTIFICO AL ING ABRAHAM MEDINA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, MEDIANTE OFICIO "0178", A LA CUAL NO ACUDIO EL DIRECTOR NI PERSONAL DEL DEPARTAMENTO EN MENCIÓN.

PROCEDIMOS LA LIC. ANNALY MEDINA Y UN SERVIDOR A VERIFICAR E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN DICHA OBRA ENCONTRANDO UN AVANCE DEL 60% EN LA CONSTRUCCION EN MENCIÓN.



ACTA DE VISITA DE OBRA DEL ORGANO  
INTERNO DE CONTROL

N° DE VISITA

OFICIO DE VISITA

0173

VISITA DE SEGUIMIENTO  AUDITORIA  ASESORIA  SOLICITUD DE INFORMACION

ASUNTO: VISITA DE OBRA.

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS

FECHA: 09/12/22

HORA: 2:00 PM

FUNCIONARIO(S) QUE ATIENDEN LA VISITA:

FUNCIONARIO (S) DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL:

LE GUSTAVO HUBERTA MUÑOZ, LIC. ANALY MEDINA



OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA

EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE VISITÓ LA OBRA "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO E (C/D) EN EL CAJE (CONTALE) ORTEGA, GUADALUPE VICTORIA (1RA ETAPA)".

DICHA VISITA SE NOTIFICÓ AL ING ABERHAM MEDINA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, MEDIANTE OFICIO "0173", A LA CUAL NO ASISTIÓ EL DIRECTOR NI PERSONAL DEL DEPARTAMENTO EN MENCIÓN.

PROCEDIMOS LA LIC. ANALY MEDINA Y UN SERVIDOR A VERIFICAR E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN DICHA OBRA, ENCONTRANDO UN AVANCE DEL 60% EN LA CONSTRUCCIÓN EN MENCIÓN.

VISITA DE OBRA 09/12/2022 "PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE GONZALEZ ORTEGA EN GUADALUPE VICTORIA"



	<b>ACTA DE VISITA DE OBRA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>	N° DE VISITA	
		OFICIO DE VISITA	0178

VISITA DE SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA <input type="checkbox"/> ASESORIA <input type="checkbox"/> SOLICITUD DE INFORMACION <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: VISITA DE OBRA	
DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS	FECHA: 09/12/2022 HORA: 13:50 hrs.
FUNCIONARIO(S) QUE ATIENDEN LA VISITA:	
FUNCIONARIO (S) DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL: LE GUSTAVO HUERTA MUÑOZ, LIC. ANNALY MEDINA	

<b>OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA</b>
---

EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE VISITO LA OBRA "CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA COLOWIA SANTA CECILIA".

DICHA VISITA SE NOTIFICO AL ING ABRAHAM MEDINA, MEDIANTE OFICIO No. "0178", A LA CUAL NO ACUDIO EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

SE PROCEIO A VERIFICAR E INSPECCIONAR DICHA OBRA POR PARTE DE ESTE OIC EL LE. GUSTAVO HUERTA Y LA LIC. ANNALY MEDINA, ENCONTRANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 0% DE TRABAJO (NULO), POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, HACIENDO INCAPIE QUE ESTA OBRA ESTA POR CUMPLIR SU PLAZO DE VENCIMIENTO SEGUN SU CONTRATO.

	<b>ACTA DE VISITA DE OBRA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>	Nº DE VISITA	
		OFICIO DE VISITA	0198

VISITA DE SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA <input type="checkbox"/> ASESORIA <input type="checkbox"/> SOLICITUD DE INFORMACION <input type="checkbox"/>	
<b>ASUNTO: VISITA DE OBRA</b>	
<b>DEPENDENCIA:</b> OBRAS PÚBLICAS	<b>FECHA:</b> 03/12/2022 <b>HORA:</b> 13:50 hrs.
<b>FUNCIONARIO(S) QUE ATIENDEN LA VISITA:</b>	
<b>FUNCIONARIO (S) DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL:</b> LE GUSTAVO HUERTA MUÑOZ, LIC. ANA LY MEDINA	



**OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA**

EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE VISITO LA OBRA "CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA COLOMIA SANTA CECILIA".

DICHA VISITA SE NOTIFICO AL ING. ABRAHAM MEDINA, MEDIANTE OFICIO NO. "0198"/A LA CUAL NO ACUDIO EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

SE PROCEDEO A VERIFICAR E INSPECCIONAR DICHA OBRA POR PARTE DE ESTE OIC EL LIC. GUSTAVO HUERTA Y LA LIC. ANA LY MEDINA ENCONTRANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 0% DE TRABAJO (NULO), POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, HACIENDO INCAPIE QUE ESTA OBRA ESTA POR CUMPLIR SU PLAZO DE VERIFICAMIENTO SEGUN SU CONTRATO.

VISITA DE OBRA 09/12/2022 "ANDADOR COLONIA SANTA CECILIA"



	<b>ACTA DE VISITA DE OBRA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>	N° DE VISITA	
		OFICIO DE VISITA	0178


VISITA DE SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA <input type="checkbox"/> ASESORIA <input type="checkbox"/> SOLICITUD DE INFORMACION <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: VISITA DE OBRA	
DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS	FECHA: 09/12/22 HORA: 13:40
FUNCIONARIO(S) QUE ATIENDEN LA VISITA:	
FUNCIONARIO (S) DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL: L. E. GUSTAVO TIJERÍA MUÑOZ, LIC. ANNALY MEDINA	

<b>OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA</b>
---

EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SE VISITÓ LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ECOLÓGICO EN CALLE MÉXICO DE LA COL. ANTORCHA CAMPESINA

DICHA VISITA SE NOTIFICÓ AL ING. ABRAHAM MEDINA, MEDIANTE OFICIO NIG. "0178", DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EL CUAL NO SE PRESENTÓ POR CAUSAS QUE DESCONOCEMOS.

PROCEDIMOS LA LIC. ANNALY MEDINA Y SU SERVIDOR A VERIFICAR E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN DICHA OBRA, REALIZADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2022, EN LA QUE SE OBSERVO QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD, CON CERVO PERIMETRAL.

	<b>ACTA DE VISITA DE OBRA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>	N° DE VISITA	
		OFICIO DE VISITA	0178.

VISITA DE SEGUIMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA <input type="checkbox"/> ASESORIA <input type="checkbox"/> SOLICITUD DE INFORMACION <input type="checkbox"/>	
ASUNTO: VISITA DE OBRA.	
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.	FECHA: 09/12/22. HORA: 13:40.
FUNCIONARIO(S) QUE ATIENDEN LA VISITA:	
FUNCIONARIO (S) DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL: L. E. GUSTAVO TIJERIA MUÑOZ, LIC. ANNALY MEDINA.	

OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA
----------------------------------

EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE VISITO LA OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO EÓLOGICO EN CALLE MEXICO DE LA COL. ANTORCHA CAMPESINA. DICHA VISITA SE NOTIFICO AL ING. ABBAIMM MEDINA, MEDIANTE OFICIO N.º "0178", DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EL CUAL NO SE PRESENTO POR CAUSAS QUE DESCONOCEMOS.

PROCEDIMOS LA LIC. ANNALY MEDINA Y SU SERVIDOR A VERIFICAR E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN DICHA OBRA, REALIZADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2022, EN LA QUE SE OBSERVO QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD, CON CERVO PERIMETRAL.

VISITA DE OBRA 09/12/2022 "PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE MEXICO DE LA COLONIA ANTORCHA CAMPESINA"

